

Stelažų SUPER 1-2-3

Montavimo instrukcija



Oficialus Metalsistem atstovas

**SUPER
STELAŽAI**

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"

tel.: +37069873330

info@superstelazai.lt

info@saldom.lt

S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.

<https://superstelazai.lt/>


MONTAVIMO PATARIMAS

Žemiau pateiktoje diagramoje parodytas tvirtinimo taškų išdėstymas ir tinkama kiekvieno sutvirtinimo elemento tvirtinimo vieta ant kolonos.


Pavyzdyje parodytas 3000 mm aukščio rėmas.



SUPER 1-2-3 Rėmo horizontalių
ir diagonalių tvirtinimo taškų
vietos



SUPER 1-2-3 H3000mm rėmas



Oficialus Metalsistem atstovas

**SUPER
STELAŽAI**

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"

tel.: +37069873330

info@superstelazai.lt

info@saldom.lt

S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.

<https://superstelazai.lt/>

Pradžia

Būtina naudoti:



Teisingą rėmų surinkimui horizontalių ir diagonalių išdėstymą galite rasti Super 1-2-3 techniniame vadove (schema pateikta žemiau).


Kiekvienam rėmo aukščiui instrukcijose nurodoma:

- horizontalių sutvirtinimų skaičius;
- įstrižių sutvirtinimų skaičius;
- sutvirtinimų padėtis rėmo aukštyje;
- sutvirtinimų padėtis rėmo ašies atžvilgiu (vidinė arba išorinė rėmo pusė).



DĖMESIO!

JEI INSTRUKCIJAS SPAUSDINATE JUODA IR BALTA SPAUSDINTUVU, ATSIŽVELKITE, KAD RĖMŲ SUJUNGIMO DETALĖS TVIRTINTOS RĖMO IŠORINĖJE ARBA VIDINĖJE PUSĖJE.



Super 1-2-3

Rėmo aukštis mm	1576	1972	2500	3028	3424	3952	4480	5008
Horizontalių tvirtinimų skaičius	1	2	3	4	5	7	8	8
Įstrižių tvirtinimų skaičius	2	2	2	3	3	4	5	6

Oficialus Metalsistem atstovas

**SUPER
STELAŽAI**

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"

tel.: +37069873330

info@superstelazai.lt

info@saldom.lt

S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.

<https://superstelazai.lt/>



Pažymėkite abiejų rėmo stovų sutvirtinimo elementų tvirtinimo taškų vietas. Šios operacijos metu pažymėkite atitinkamą stovo pusę kiekvienam sutvirtinimo taškui, kaip aprašyta techniniame vadove. Surinkite rėmą pagal toliau aprašytą procedūrą. Visiems vėlesniems darbams naudokite pirmą surinktą rėmą kaip pavyzdį.

1.



Horizontaliosios atramos matmuo yra lygus nominaliam rėmo pločiui. Patikrinkite įstrižą atramą, uždėdami ją ant horizontaliosios atramos. Jei tvirtinimo kilpos sutampa, įstrižinė atrama yra teisinga.

Tiek įstrižosios, tiek horizontaliosios atramos turi centrinę jungiamąją juostelę (A), esančią tarp tvirtinimo skylių. Ji užfiksuoja atramas vietoje, kai jos uždedamos ant stovo tvirtinimo taškų, sukurdamą apsauginį spaustuką, neleidžiantį joms atsikabinti..

2.



Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp viršutinių ir apatinių įstrižinės atramos tvirtinimo skylių. Viršutinės skylės yra ilgesnės, kad veiktų kaip tvirtinimo kreipiančioji, padedanti nustatyti teisingą tvirtinimo kampą.

3.

Oficialus Metallsistem atstovas

**SUPER
STELAŽAI**

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"

tel.: +37069873330

info@superstelazai.lt

info@saldom.lt

S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.

<https://superstelazai.lt/>



Pradėkite rėmo surinkimą pagal schemą nuo žemiausios įstrižinės atramos. Kalkite viršutinę dalį guminiu plaktuku, kol apatinė dalis sutaps su priešingo stovo tvirtinimo taškų pradžia.

4.



Kalkite į apatinę dalį, kad ją įstatytumėte. Toliau pakaitomis kalkite įstrižinės atramos viršų, o tada apačią, kol komponentas visiškai įsistatys ir suaktyvins apsauginius spaustukus.

5.



Prispauskite horizontaliąją atramą prie stovų ir kalkite plaktuku, kol ji užsifiksuos ir užsifiksuos apsauginiai spaustukai. Jei atramą sunku sumontuoti, švelniai pakreipkite stovą, kol atrama tvirtai užsifiksuos viršutiniuose tvirtinimo taškuose, tada kalkite ją plaktuku.

6.

Oficialus Metalsistem atstovas

SUPER STELAŽAI

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"

tel.: +37069873330

info@superstelazai.lt

info@saldom.lt

S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.

<https://superstelazai.lt/>



Sumontuokite pirmąją rėmo pusę pagal MT-08 techniniame vadove pateiktą schemą.

7.



Apverskite rėmą.

8.



Surinkite kitą rėmo pusę pagal MT-08 techniniame vadove pateiktą schemą, pakartodami aukščiau nurodytus veiksmus.

9.

Oficialus Metallsistem atstovas

SUPER STELAŽAI


Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"
tel.: +37069873330
info@superstelazai.lt
info@saldom.lt
S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.
<https://superstelazai.lt/>



Plastikiniai stovo padai naudojami visais atvejais kai nereikia stelažų tvirtinti prie grindų. Uždėkite plastikinį padą ir švelniai įkalkite guminiu plaktuku.



10.

Metaliniai stovo padai skirti ankeravimui prie grindų – įsigijami atskirai, kai būtinas tvirtinimas prie grindų. Metalinius padus sumontuokite pirmiausia rankomis, kaip parodyta nuotraukoje, o tada guminiu plaktuku įmušdami į vietą.



Užbaikite rėmo surinkimą uždedami plastikinį stovo dangtelį stovo viršuje.

11.

Oficialus Metalsistem atstovas

**SUPER
STELAŽAI**

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"
tel.: +37069873330
info@superstelazai.lt
info@saldom.lt
S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.
<https://superstelazai.lt/>



Sumontuokite lentynų sijas ant rėmo laikiklių, pradėdami nuo stelažo galo. Jas prijunkite prie rėmo kampu ir paspauskite siją žemyn, kaip parodyta nuotraukoje.

12.



Delnu paspauskite siją į vietą. Pakartokite sijos surinkimą priešingoje pusėje. Rėmo stovą galima šiek tiek pasukti, kad siją būtų lengviau pritvirtinti prie kabliukų.

13.



Surinkimą užbaikite guminiu plaktuku, kad sija pilnai įsistatytų į vietą.

14.


Oficialus Metasistem atstovas

**SUPER
STELAŽAI**

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"
tel.: +37069873330
info@superstelazai.lt
info@saldom.lt
S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.
<https://superstelazai.lt/>



Tinkamai sumontuota sija turi du prijungimo taškus abiejuose sijos galuose, kaip parodyta nuotraukoje.

15.



Prieš montuodami priekines sijas, užbaikite galinių sijų surinkimą.

16.



Sijų fiksatorius galus įkiškite į stovo angas priekinėje stovo pusėje.

17.


Oficialus Metalsistem atstovas

SUPER STELAŽAI

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje




UAB "Euro Ratas Int"
tel.: +37069873330
info@superstelazai.lt
info@saldom.lt
S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.
<https://superstelazai.lt/>



Užlenkite viršutinį fiksatoriaus galą ant sijos.

18.



Sudėkite lentynas į sijų griovelius. 320-700mm gyliams lentynos yra 450 ir 600mm pločio. Pagal sijų ilgį lentynos dedasi taip:

- 600mm – 1 lentyna 600mm pločio;
- 900mm – 2 lentynos po 450mm pločio;
- 1050mm – 450mm+600mm;
- 1200mm – 2x600mm;
- 1350mm – 3x450mm;
- 1500mm – 2x450+600mm;
- 1650mm – 450+2x600mm;
- 1800mm – 3x600mm arba 4x450mm.

800mm gylio lentynos yra 150mm ir 300mm pločio.

19.

Oficialus Metallsistem atstovas

**SUPER
STELAŽAI**

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"
tel.: +37069873330
info@superstelazai.lt
info@saldom.lt
S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.
<https://superstelazai.lt/>

SUPER STELAŽAI



Montavimas baigtas.

20.



Oficialus Metalsistem atstovas


SUPER STELAŽAI

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje




UAB "Euro Ratas Int"
tel.: +37069873330
info@superstelazai.lt
info@saldom.lt
S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.
<https://superstelazai.lt/>


Kampinės jungtys



A. Dėšinės pusės konfigūracija.



B. Kairės pusės konfigūracija.



C. Centrinė konfigūracija.



1. Viena kampinių jungčių komplekto detalę uždėkite ant stovo.

Oficialus Metasistem atstovas

SUPER
STELAŽAI

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje




UAB "Euro Ratas Int"
tel.: +37069873330
info@superstelazai.lt
info@saldom.lt
S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.
<https://superstelazai.lt/>

SUPER STELAŽAI



- Įdėkite fiksatorių (tas pats kaip ir lentynų sijoms).



- Fiksatorių užlenkite kaip parodyta paveikslėlyje.



- Ant stovo kampinės jungties uždėkite lentynos siją.



- Užlenkite kampinės jungties tvirtinimo liežuvėlį link sijos.

Oficialus Metalsistem atstovas

SUPER
STELAŽAI

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"

tel.: +37069873330





info@superstelazai.lt

info@saldom.lt

S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.

<https://superstelazai.lt/>

SUPER STELAŽAI



6. Kitą kampinių jungčių komplekto detalę uždėkite ant sijos.

7. Su guminiu plaktuku įkalkite ją į vietą. Ši detalė slankioja išilgai sijos, tad pagal stelažų gylį paslinkite į reikiamą vietą.

8. Uždėkite siją ant kampinės detalės liežuvelių. Jeigu reikia naudokite guminį plaktuką.

9. Užlenkite kampinės jungties tvirtinimo liežuvelį link sijos.

Oficialus Metalsistem atstovas

**SUPER
STELAŽAI**

Visi sandėliavimo ir
šaldymo sprendimai
vienoje vietoje



UAB "Euro Ratas Int"
tel.: +37069873330
info@superstelazai.lt
info@saldom.lt
S. Lozoraičio g. 35, Garliava, Kauno raj.
<https://superstelazai.lt/>